

Dostępność architektoniczna w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Delegaturze w Lesznie

Budynek w Lesznie przy ul. Plac Komeńskiego 6

1. Dostępność wejścia do budynku

Wejście do budynku: Brak schodów, drzwi otwierane ręcznie jednoskrzydłowe, domofon.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

Wąskie ciągi komunikacyjne, brak windy, brak toalety dla osoby z niepełnosprawnością.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika.

4. Zastosowano pętle indukcyjne do obsługi osób słabosłyszących.

5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością

Parking urzędu wzdłuż budynku. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Po uprzednim kontakcie telefonicznym możliwość dostępu do miejsca parkingowego.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.